

IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, N° 59

Denominación: "Choza de los Cantos"

Ubicación:

Paraje: Los Cantos _ Monteagudo

Población: Albánchez de Mágina.

Mapa 1:10.000 = 948-1-2

Coordenadas: X: 0458417 Y: 4179686 (dat europeo 50)

Altura: 1.408m.

Ruta de acceso: Desde Albánchez de Mágina (Ayuntamiento Coordenadas X: 458890 Y: 4183021 dat europeo 50), por la carretera de Torres una vez recorridos 4'25km. la carretera corta el Camino del Coyado de la Vibora, se toma este camino hacia la izquierda en dirección Sur, este camino en un principio es un carril que se debe continuar hasta su final a unos 235m. de la carretera, sin desbiarse ni a izquierda ni a derecha respectivamente en sendos cruces que parten de este. En el final del carril continua el original camino de la Vibora ya como una senda, se continua esta unos 500 metros donde se vifurca, a la izquierda continua el camino del Golliznillo y a la derecha subiendo la senda de la Vibora por la que se debe de continuar otros 1400m. hasta el paraje de los Cantos donde se haya esta choza a la parte arriba del camino, pegada a una cimbra.

Propiedad: Estatal, vía pecuaria Cordel de la Sierra.

Uso actual: Sin uso.

Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.

Conservación: En ruinas.

Medidas:

Forma: Romboidal.

Superficie útil: 7'8m²

Longitud del muro: 5'30m.

Altura actual: 1m.

Ancho: 1m.

Descripción: Choza de pastores construida al abrigo de una piedra y junto a un 2 corrales de ganado. Se haya prácticamente derruida, incluido el anillo de la misma. Disponía de un portillo de entrada En su lado Noreste, entre el muro y la cimbra. La techumbre de la cual hoy no quedan restos era de origen vegetal realizada con troncones de encina, hiniesta y lastón cosidos con ramal de esparto, apoyados entre la cimbra y el muro.

Entorno: Se haya rodeado de encinar y pastizal.

Desde este se ve el Cerro Carluco, Las Rastras, Las Cárceles y el Barranco de las Eruelas.


Elementos anexos: Corral de ganado de forma irregular, en el que se levantan varias tapias de piedra seca de poca altura y se aprovechan los accidentes naturales para cercar el terreno. Todo el contorno posteriormente se reforzaba con espinos, para impedir la salida del ganado.

Protección existente: Espacio Protegido, Parque Natural Sierra Mágina.

Citas históricas: No existen.

Bibliografía: No existe.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Dato: Ortofoto digital de Andalucía. E= 1:4.000



Foto 1. Vista general de la choza.



Foto 2. Vista del corral anexo a la choza.



Vista 3. Detalle de una las tapias del corral.