

IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, N° 2.

Denominación: "Corral del Canario".

Ubicación:

Paraje: "Hoyo Pellico" - Cerro Aznaitín **Población:** Albanchez de Mágina

Mapa 1:10.000 = 948-1-1

Coordenadas: X: 0457861 Y: 4183155 (dat europeo 50)

Altura: 1100 m.

Uso actual: Sin uso.

Propiedad: Particular.

Conservación: Malo, estado de abandono.

Medidas:

Superficie total: 217'5m² ; **Superficie útil:** 171m²

Perímetro: exterior 65 m.

Forma: Cuadrado, con un anexo también de forma cuadrada.

Dimensiones: Ancho medio del muro 0'65m. Altura de muros entre 1 y 1'40m.

Ruta de acceso: Desde Albanchez de Mágina (Ayuntamiento Coordenadas X: 458890 Y: 4183021 dat europeo 50), por el camino de herradura de Cañada Hermosa, que parte justo detrás de la cooperativa de aceites San Francisco de Paula, recorridos uno 1.050m llegamos hasta el Nacimiento del Borbote, el corral queda a la derecha del mismo a 340m en dirección Noroeste.

Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno, usando como argamasa barro.

Descripción: El corral, antaño de uso ganadero, es de planta cuadrada con el suelo empedrado y una entrada en el muro del lado Sureste. Se pueden apreciar dos recintos, uno dentro del propio corral, en su lado Noroeste, del que se conservan restos de dos pilares que constituían el soporte de un techado, que ya no existe, y que sería la tinada de este corral. El otro, ubicado al Sureste, es un anexo del recinto principal y constituía una pequeña choza - refugio de 11m² de la que hoy solo se conservan los muros habiendo desaparecido la techumbre..

Entorno: El corral se encuentra rodeado de antiguos cultivos de cereal y almendros habandonados y proximo al monte Aznaitín. Presenta excelentes vistas del valle del Rio Cuadros saí como de otras sierras cercanas como La Serrezuela y La Golondrina.


Elementos anexos: Choza - refugio en su lado Este y restos de la tinada situada en el lado Oeste.

Protección existente: Espacio Protegido. Parque Natural.

Citas históricas: No existen.

Bibliografía: No existen

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Fotos 1 y 2: Vista general del corral y detalle del empedrado.



Fotos 3 y 4. Chozas anexa al corral y piedra con la inscripción del año de construcción.