

## IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, N° 30

**Denominación:** "Corrales del Tío Pelijas"

**Ubicación:**

**Paraje:** El Tobazo – Eruelas.

**Población:** Albánchez de Mágina.

**Mapa 1:10.000** = 948-1-2

**Coordenadas:** X: 0460118 Y: 4181797 (dat europeo 50)

**Altura:** 731m.

**Uso actual:** Sin uso.

**Propiedad:** Particular.

**Conservación:** Casi totalmente derruido.

**Medidas corral 1: Forma:** Cuadrado. **Superficie útil:** 47'6m<sup>2</sup> **Perímetro:** 27'6m.

**Dimensiones:** Ancho del muro 0'90m., altura máxima actual 1'20m.

**Medidas corral 2: Forma:** Cuadrilátero irregular. **Superficie útil:** 26'5m<sup>2</sup> **Perímetro:** 22'7m. **Dimensiones:** Ancho del muro 0'90m., Altura máxima actual 1'20m.

**Ruta de acceso:** Desde Albánchez de Mágina (Ayuntamiento Coordenadas X: 458890 Y: 4183021 dat europeo 50), por la carretera de Bedmar, recorridos 2'46Km. Se llega hasta el cruce con el camino de la Mesa, que parte de esta carretera por su lado derecho, se continúa por este carril en dirección Sur (hay otro carril que continúa en dirección Este hacia el paraje conocido como la Fresneda). Una vez recorridos 960m. Parte otro carril a la derecha, desde este punto se ve el cortijo en lo alto de un cerrote que queda a 310m. en línea recta. El corral se encuentra anexo al cortijo.

**Materiales:** Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.

**Descripción:** Se distinguen varias reformas hasta llegar a la configuración actual de la construcción, a juzgar por los diferentes tipos de muros que se pueden observar, muros de piedra seca, muros de piedra con argamasa de barro y muros de piedra con argamasa de barro y yeso. El conjunto ya totalmente en ruinas está formado por una casa cortijo construida de piedras y yeso, un corral adosado a la casa por su lado Este realizado con los mismos materiales. Otro corral a continuación de este con forma cuadrada construido con muros de piedra y barro, los que pegan al anterior y otros en piedra seca (el resto), las ruinas de otra antigua construcción junto a la anterior y también hacia el Este. Por último otro corral construido en piedra seca adosado a los corrales anteriores en su lado Sur, este de forma de cuadrilátero irregular. Por último también se encuentra una era, descrita en otra ficha.

**Entorno:** Actualmente se haya rodeada en su totalidad por cultivos de olivar. Desde esta se ve Albánchez de Mágina y la sierras que se hayan alrededor, también se divisa el barranco de las Eruelas y el cerro Carluco.


**Elementos anexos:** Casa cortijo y era ambas semiderruidas.

**Protección existente:** Espacio Protegido. Parque Natural.

**Citas históricas:** No se han hallado. Aunque se observan restos de un posible asentamiento romano. En las inmediaciones se han hallado 2 piedras labradas, de las que se adjunta foto.

**Bibliografía:** No se ha encontrado.

## REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Dato: Ortofoto digital de Andalucía. E= 1:5.000




Foto 1: Vista del conjunto.



Foto 2. **Vista de los corrales.**



Foto 3. Corral 1, al fondo se haya otro corral realizado en piedra y barro y detrás, el cortijo.



Foto 4. Corral 2, a la derecha el otro.



Foto 5. **Piedras talladas halladas en las proximidades.**