

IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, N° 61

Denominación: "Cueva del Rajón"

Ubicación:

Paraje: Los Cantos _ Monteagudo

Población: Albánchez de Mágina.

Mapa 1:10.000 = 948-1-2

Coordenadas: X: 0458431 Y: 4179661 (dat europeo 50)

Altura: 1.393m.

Ruta de acceso: Desde Albánchez de Mágina (Ayuntamiento Coordenadas X: 458890 Y: 4183021 dat europeo 50), por la carretera de Torres una vez recorridos 4'25km. la carretera corta el Camino del Coyado de la Vibora, se toma este camino hacia la izquierda en dirección Sur, este camino en un principio es un carril que se debe continuar hasta su final a unos 235m. de la carretera, sin desbiarse ni a izquierda ni a derecha respectivamente en sendos cruces que parten de este. En el final del carril continua el original camino de la Vibora ya como una senda, se continua esta unos 500 metros donde se vifurca, a la izquierda continua el camino del Golliznillo y a la derecha subiendo la senda de la Vibora por la que se debe de continuar otros 1400m. hasta el paraje de los Cantos donde se haya esta cueva justo a la parte de debajo del canto del corral ganadero que se haya juto al camino a su izquierda, en dirección Sur.

Propiedad: Particular.

Uso actual: Sin uso.

Conservación: En ruinas.

Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.

Descripción: Cueva natural en la que se ha construido un pequeño muro para taponar en parte la entrada, esto permitio a su vez allanar el piso de la cueva, excavando en la parte superior y echando la tierra contra este. Actualmente ya se ha caido buena parte de este muro quedando solo la parte que se encontraba aterrada.

Medidas:

Forma del muro: Lineal.

Forma de la cueva: Triangular.

Longitud del muro: 2'20m.

Entorno: Se haya rodeado de monte de quejigos y encinar y pastizal.

Desde este se ve el Cerro Carluco, Las Rastras, Las Cárceles y el Barranco de las Eruelas.


Elementos anexos: Corral de ganado ya totalmente derruido de forma irregular, en el que se levantaban varias tapias de piedra seca de poca altura y se aprovechan los accidentes naturales para cercar el terreno. Todo el contorno posteriormente se reforzaba con espinos, para impedir la salida del ganado.

Protección existente: Espacio Protegido, Parque Natural Sierra Mágina.

Citas históricas: No existen.

Bibliografía: No existe.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Dato: Ortofoto digital de Andalucía. E= 1:4.000



Foto 1. Vista de la cueva.

Foto 2. Vista del corral anexo a la cueva.

