

IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA EN JIMENA

FICHA Nº _ 52.

Tipo de construcción: corral.

Denominación: “Corral de las Entradillas.

Ubicación: Jimena.

Paraje: Las Entradillas (el Lanchar)

Mapa 1:10.000 = 927-1-4

Coordenadas:

X: 0456417 Y: 4187730

Altitud: 1011m.

Refer. catastral: Pol. 1 parc. 52 y 269

Propiedad: pública (Ayuntamiento Jimena)

Uso: pastoril.

Uso actual: sin uso.

Conservación: parcialmente derruido.

Medidas corral:

Forma: irregular.

Largo: 11,00m. lado Norte; 13,90m lado Sur

Ancho: 11,30m lado Este 8,40m lado Oeste.

Altura muro: 1,30m máxima **Grosor del muro:** 0,80m.



Acceso: desde la localidad de Jimena por el camino del Pinar de Cánava, posteriormente por el camino de las Pilas hasta la nave de Viloreto, desde aquí por el camino de las canteras del Lanchar.

Materiales: construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.

Descripción: construcción de piedra en forma de cuadrilátero irregular. Construida al abrigo de un cortado que se ubica en su lateral Sur. Tenía como finalidad la de encerrar el ganado lanar y caprino. Tiene una entrada ubicada en su lado Oeste y una pequeña covacha, totalmente derruida, construida junto al corral, en un pequeño entrante en el cortado. Actualmente el corral se encuentra abandonado y parcialmente derruido.

Entorno: monte bajo, pastizal y repoblaciones de pinar.

Elementos anexos: no existen.

Protección existente: Esta construcción se halla dentro del monte público “Aznaitín y Dehesa del Lanchar”.

Citas históricas: se desconocen.

FOTOS



Corral de las Entradillas



Covacha del Corral de las Entradillas

PLANOS 1:10.000



Datos plano: Ortofoto digital de Andalucía 2002