

IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA . Nº 146

Denominación: Choza de las Umbría

Ubicación:

Paraje: La Umbría **Población:** Pegalajar

Coordenadas: UTM X: 446414 UTM Y: 4175335 (dat europeo 50)

Altura: 899 m.

Uso actual: Ninguno

Propiedad: Particular

Conservación: Muy deficiente

Medidas:

Superficie total: 12 m² **Superficie útil:** 6 m²

Forma: Rectangular

Dimensiones: Interior: 2 x 3 m. Exterior: 3 x 4 m.

Ruta de acceso: Desde Pegalajar (Charca UTM X: 0443366 UTM Y: 4177410 dat europeo 50), se toma el camino de Bercho Bajo. Recorridos unos cuatro kilómetros se llega a una bifurcación. Hay que tomar el carril de la derecha, que baja al arroyo de Bercho. Tras recorrer este carril durante kilómetro y medio se llega a una bifurcación junto a una fuente, en ella hay que tomar el carril de la derecha que atraviesa el arroyo. Tras una subida de 2 kilómetros en dirección al Puerto de Villanueva (Cambil), a la altura de una curva, hay una desviación a la derecha que tras recorrer otros 2 km. lleva al cortijo de la Habana. A la altura de este cortijo baja el carril hacia la Umbría. Tras recorrer medio kilómetro desde este lugar, el carril llega a una pequeña meseta y gira a la izquierda. La choza se encuentra a unos escasos treinta metros más abajo, en la vertiente noroeste de este pequeño promontorio.

Materiales: Utiliza mampuestos de piedra caliza del lugar. La cubierta debió ser de tipo vegetal.

Descripción: La choza, de planta rectangular tiene las paredes de piedra, de 1 metro de espesor y 1,70 m. de altura en su parte más alta, pues se encuentran caídas en parte. Está situada en pendiente. La puerta de entrada estaba orientada al Oeste. La cubierta sería vegetal, hoy desaparecida completamente. Está ubicada junto a unos chaparros.

Entorno: El entorno actual es de olivar, en parte abandonado, con algunos islotes de encinar, monte bajo y enebros. Desde el lugar se divisan Pegalajar, la Serrezuela, Morrón y las alturas del monte de Bercho, como Mojón Blanco, Atalaya y, al fondo el valle de Bercho y parte de la Sierra Sur.

Elementos anexos: Cercanas a la choza hay algunas albarradas y un chozo.

Protección existente: No existe. **Citas históricas:** No existen.

Fecha fotografía: 29-9-2006.

